



INSTRUCCIONES DE MONTAJE PERFIL DE SUPERFICIE


1. Montaje del perfil de superficie y sus partes.



2. Con una broca realizar un agujero de 3mm en la superficie a trabajar.



3. Montar la grapa con un tornillo.



4. Ajustar el perfil con la grapa.

